

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
1	0010	42.05379, 140.80437	本別川橋	ホハ`ツカハ`ッ	本別海岸線	1	RC橋	RC床版橋（その他）	4.46	8.00	7.20	1973	49	2022	Ⅱ	-	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁にW=0.25mmのひびわれが確認されたが、橋梁の機能に支障が生じる可能性がないため予防保全段階と判定。
2	0020	42.08537, 140.75512	尻無川橋	シリナカハ`ッ	出来潤北11号線	1	鋼（鉄）リ ベット橋	I 桁（合成）	24.51	6.80	6.00	1958	64	2022	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ	主桁に板厚減少を伴う腐食、A1橋台にW=2.0mmのひびわれ、錆汁を伴う遊離石灰が確認され、橋梁の機能に支障が生じる可能性があるため早期措置段階と判定
3	0030	42.04311, 140.80666	はまなす橋	ハマナス	はまなす道路線	1	PC橋	プレテン床版	10.46	4.50	3.50	1983	39	2022	I	-	I	I	I	I	I	その他部材の損傷は軽微であり、橋梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。
4	0040	42.03390, 140.81426	東光寺橋	トウカウ`ハ`ッ	宮浜2号線	1	PC橋	プレテン中空床版	20.48	11.00	10.00	2000	22	2022	I	-	I	I	I	I	I	主要部材の損傷は軽微であり、橋梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。
5	0050	42.03625, 140.79645	折戸沢橋	オトリガハ`ッ	宮浜道路線	1	RC橋	RC 中実床版	5.63	4.20	3.80	1970	52	2022	I	-	-	I	I	I	I	主要部材の損傷は軽微であり、橋梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。
6	0060	42.34688, 140.81941	うろこ橋	ウロコハ`ッ	鹿部海岸線	1	PC橋	プレテン中空床版	20.10	10.50	9.50	1992	30	2022	I	-	I	Ⅱ	I	I	I	下部工に鉄筋露出、洗掘が確認されたが、橋梁の機能に支障が生じる可能性が低いため健全と判定。
7	0070	42.05224, 140.80093	本別川12号橋	ホハ`ツカ2コ`ウ キヨリ	本別4号線	1	RC橋	RC溝橋（BOXカル パート）	6.12	9.10	7.50	1990	32	2022	I	-	-	I	-	I	I	主要部材の損傷は軽微であり、橋梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。
8	0080	42.03724, 140.78908	留の沢橋	トメノザハ`ッ	留の沢線	1	PC橋	ポステン中空床版	30.50	9.70	8.50	1997	25	2022	I	-	-	I	I	I	I	その他部材の損傷は軽微であり、橋梁の機能に支障が生じていないため健全と判定。
														I	6	0	4	6	6	6	6	
														Ⅱ	1	1	1	1	1	1	1	
														Ⅲ	1	0	0	1	0	1	1	
														Ⅳ	0	0	0	0	0	0	0	
														-	0	7	3	0	1	0	0	